

# リコール情報

平成 28 年 10 月 28 日届出 平成 28 年 10 月 29 日作業開始 リコール届出番号 外-2402

この度は大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。対象車両をお持ちのお客様には、販売ディーラーもしくはサービスディーラーよりご案内差し上げますが、お客様におきましても担当ディーラーにご連絡いただき、お早めに修理(無料)をお受け頂きますようお願い申し上げます。

## 1. 不具合の内容

大型トラックの EVSC (車両安定制御装置) 装着車において、ESP (横滑り防止装置) のパラメータ設定 (警告灯表示機能) が不適切なため、本装置の性能要件である ESP 作動時の ESP ランプ点滅及び故障時の ESP ランプ点灯の警告表示をしないものがあります。そのため、警告表示が保安基準第 12 条 細目告示第 15 条 (協定規則第 13 号第 11 改訂版) に適合しないおそれがあります。なお、制動装置及び ESP は正常に作動するため機能上に問題はありません。

## 2. 改善の内容

全車両、ESP のパラメータ (警告灯表示機能) を再設定します。

## 3. 対象車両:5 台

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	QKG-H2TDA1	「FH」	YV2RM00A7GA782800 ～ YV2RM00A3GA782812 2014/11/24 ～ 2015/01/19	2	
	不明		YV2RM20D7EA767314 ～ YV2RM20D7FA776757 2014/08/11 ～ 2015/05/27	3	
				5	

※ 対象車に含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれます。

※ 対象車の輸入期間はご購入の時期とは異なります。

お客様のお車が対象車両かどうかにつきましては、ご購入いただいた又は整備を依頼しているボルボ・トラック正規ディーラーへお問い合わせください。