

リコール情報

令和6年1月23日届出 令和6年1月24日作業開始 リコール届出番号 外-3744

この度は大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。対象車両をお持ちのお客様には、誠に恐縮ではございますが、速やかに作業(無料)に取りかからせて頂きたいと考えておりますので、ご協力の程お願い申し上げます。

1. 不具合の内容

①前照灯(すれ違い用前照灯の初期傾斜指定値表示シール)

すれ違い用前照灯の初期傾斜指定値表示において、車両に貼付する表示の確認が不十分なため、誤った表示になっております。そのため、道路運送車両の保安基準第32条にかかるすれ違い用前照灯の初期傾斜指定値表示の規定に適合していません。

②内圧容器及びその附属装置(空気圧力計目盛のSI単位換算表示シール)

液晶ディスプレイに表示される空気圧力計の単位表示において、国内における作業指示が不適切なため、SI単位に換算する表示の貼付がされていません。そのため、道路運送車両の保安基準第47条の2にかかる内圧容器圧力表示の規定に適合していません。

2. 改善の内容

①フロントパネル内右側パワーケーブル接続カバーに1.0%の適正シールを貼付いたします。

②インストルメントクラスタ右下部にkPa×100の換算表示シールを貼付いたします。

3. 対象車両:①2,812台、②42台


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	QKG-H2TDA1	「FH」	YV2RM00A6EA754175 ～ YV2RM00A7JA827015 平成26年2月14日 ～ 平成30年5月30日	349	①のみ対象
	- H2TDA1 -		YV2RM20A4GA783642 ～ YV2RM00A9JA822608 平成27年12月16日 ～ 平成30年3月20日	4	①のみ対象
	QKG-H2TEA1		YV2RM20AXEA754269 ～ YV2RM00A7JA826768 平成26年2月14日 ～ 平成30年5月30日	458	①のみ対象
	- H2TEA1 -		YV2RM00A5FA773494 ～ YV2RM20A8JA825012 平成27年2月3日 ～ 平成30年4月20日	22	①のみ対象
	2DG-KA2TDA1		YV2RT60A7JA831684 ～ YV2RTY0A8KA845249 平成30年9月10日 ～ 令和元年5月17日	109	①のみ対象
	2DG-KA2TDA2		YV2RT60A6KA845626 ～ YV2RTY0A4MA876646 令和元年6月3日 ～ 令和3年5月6日	165	①のみ対象
	2DG-KA2TDF1		YV2RTY0A5JA831887 ～ YV2RT60A2KA843842 平成30年9月10日 ～ 平成31年4月11日	11	①のみ対象
	2DG-KA2TEA1		YV2RT60A6HA810724 ～ YV2RTY0A2KA845277 平成29年8月2日 ～ 令和元年5月17日	186	①のみ対象
	2DG-KA2TEA2 2DG-KA2TEA2改		YV2RT60A9KA845412 ～ YV2RTY0A9MA876853 令和元年5月17日 ～ 令和3年5月6日	396	①のみ対象
	2DG-KA2TEF1		YV2RT60A6JA831773 ～ YV2RT60A8KA845286 平成30年9月10日 ～ 令和元年5月17日	18	①のみ対象
	2DG-KA4TBA1		YV2RT60D0HA810678 ～ YV2RT60D5KA845269 平成29年8月2日 ～ 令和元年5月17日	134	①のみ対象
	2DG-KA4TBA2		YV2RT60D3KA845545 ～ YV2RT60D4MA876662 令和元年5月17日 ～ 令和3年5月6日	193	①のみ対象
	2DG-KA4TBL1		YV2RT60D8JA833311 ～ YV2RT60DXKA844764 平成30年9月10日 ～ 令和元年5月7日	7	①のみ対象
	2DG-KA4TBL2		YV2RT60D4KA845585 ～ YV2RT60D0MA874908 令和元年5月17日 ～ 令和3年4月5日	43	①のみ対象
	2DG-KA4TCA1		YV2RT60D5JA828907 ～ YV2RT60D5KA844669 平成30年7月17日 ～ 令和元年5月7日	39	①のみ対象
	2DG-KA4TCA2		YV2RT60D8KA845685 ～ YV2RT60D2MA876076 令和元年5月17日 ～ 令和3年5月6日	70	①のみ対象
	2KG-4K2TDA1		YV2RTY0AXMA884170 ～ YV2RTY0A8MA884944 令和3年11月5日 ～ 令和3年11月22日	11	① 11台 ② 9台
	2KG-4K2TEA1		YV2RTY0A6MA883873 ～ YV2RTY0A4NA888202 令和3年11月5日 ～ 令和4年1月5日	26	① 26台 ② 26台
	2DG-5K2TEA1		YV2RT60A8MA884379 ～ YV2RT60A1MA884840 令和3年11月5日 ～ 令和3年11月22日	7	① 7台 ② 7台
不明	YV2RM20D8EA765376 ～ YV2RM20D8JA827286 平成26年7月10日 ～ 平成30年5月30日	564	①のみ対象		
(計 21 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年2月14日 ～ 令和4年1月5日	(計2,812台)	① 2,812台 ② 42台	

※対象車に含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれます。

※対象車の輸入期間はご購入の時期とは異なります。

お客様のお車が対象車両かどうかにつきましては、ご購入いただいた又は整備を依頼しているボルボ・トラック正規ディーラーへお問い合わせください。


改善箇所説明図 ①



すれ違い用前照灯の初期傾斜指定値表示において、車両に貼付する表示の確認が不十分なため、誤った表示になっている。そのため、道路運送車両の保安基準第32条にかかるすれ違い用前照灯の初期傾斜指定値表示の規定に適合しない。


改善の内容

全車両、フロントパネル内右側パワーケーブル接続カバーに1.0%の適正シールを貼付する。

注：  は、貼り替えるシールを示す。

識別：作業完了車は、フロントパネル内右側カバーに正規シールの貼付を識別とする。


改善箇所説明図 ②



液晶ディスプレイに表示される空気圧力計の単位表示において、国内における作業指示が不適切なため、SI単位に換算する表示の貼付がされていない。そのため、道路運送車両の保安基準第47条の2にかかる内圧容器圧力表示の規定に適合しない。

改善の内容

全車両、インストルメントクラスタ右下部にkPa×100の換算シールを貼付する。

注：  は、貼付するシールを示す。

識別：作業完了車は、インストルメントクラスタ右下部にkPa換算シールの貼付を識別とする。