

リコール情報

令和元年 5 月 23 日届出 準備出来次第作業開始 リコール届出番号 外-2855

この度は大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。対象車両をお持ちのお客様には、販売ディーラーもしくはサービスディーラーよりご案内差し上げますが、お客様におきましても担当ディーラーにご連絡いただき、お早めに修理(無料)をお受け頂きますようお願い申し上げます。

1. 不具合の内容

大型トラックの衝突被害軽減制動制御装置において、LPOS(レーンポジションオブジェクトセンサー)のプログラムが不適切なため、超低速による旋回後の直進時に前方監視センサー及びカメラによる検知機能が低下することがあり、予期せぬ制動に至ることがあります。そのため、保安基準第 12 条(制動装置の基準)に適合しなくなるおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、LPOS のプログラムを対策プログラムに書き換えます。

3. 対象車両:139 台

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	2DG-KA2TDA1	FH	YV2RT60A7JA831684 ~ YV2RTY0A7KA838261 2018/09/10 ~ 2018/12/27	36	
	2DG-KA2TEA1		YV2RT60AXJA831582 ~ YV2RTY0A6KA841331 2018/09/10 ~ 2019/02/06	68	
	2DG-KA2TEF1		YV2RT60A7JA831796 ~ YV2RT60A4KA840604 2018/09/10 ~ 2019/02/06	3	
	2DG-KA4TBA1		YV2RT60D1JA831237 ~ YV2RT60D1KA840893 2018/09/10 ~ 2019/02/06	28	
	2DG-KA4TCA1		YV2RT60DXKA839337 ~ YV2RT60D6KA839500 2019/01/18 ~ 2019/01/18	4	
(計 5 型式)	(1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 2018/09/10 ~ 2019/02/06	(計 139 台)		

※ 対象車に含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれます。

※ 対象車の輸入期間はご購入の時期とは異なります。

お客様のお車が対象車両かどうかにつきましては、ご購入いただいた又は整備を依頼しているボルボ・トラック正規ディーラーへお問い合わせください。

リコール情報

改善箇所説明図



大型トラックの衝突被害軽減制動制御装置において、LPOS（レーンポジションオブジェクトセンサー）のプログラムが不適切なため、超低速による旋回後の直進時に前方監視センサー及びカメラによる検知機能が低下することがあり、予期せぬ制動に至ることがある。そのため、保安基準第12条（制動装置の基準）に適合しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、LPOSのプログラムを対策プログラムに書き換える。

注： 内は、対策する部品を示す。

識別：OBDコネクタカバー裏側に白又は、黄色のペイントを塗布する。