

リコール情報

令和3年1月26日届出 令和3年1月27日作業開始 リコール届出番号 外-3163

この度は大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。対象車両をお持ちのお客様には、販売ディーラーもしくはサービスディーラーよりご案内差し上げますが、お客様におきましても担当ディーラーにご連絡いただき、お早めに修理(無料)をお受け頂きますようお願い申し上げます。

1. 不具合の内容

平成28年排出ガス規制対応の大型トラックの排出ガスシステムOBD(車載式故障診断装置)において、EMS(エンジン管理システム)のプログラムが不適切なため、スキャンツール又は保守ツールから故障コードの消去を要求された際に、当該故障コードを消去できないおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、EMS(エンジン管理システム)のプログラムを、対策プログラムに書き換えます。

3. 対象車両:524台


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	2DG-KA2TDA2	FH	YV2RT60A6KA845626 ~ YV2RT60A5LA867294 令和元年6月03日 ~ 令和2年11月4日	113	J-OBD II 対応
	2DG-KA2TEA2 2DG-KA2TEA2改		YV2RT60A9KA845412 ~ YV2RTY0A8MA867500 令和元年5月17日 ~ 令和2年11月4日	251	
	2DG-KA4TBA2		YV2RT60D3KA845545 ~ YV2RT60DXMA868145 令和元年5月17日 ~ 令和2年11月18日	107	
	2DG-KA4TBL2		YV2RT60D4KA845585 ~ YV2RT60D8LA867042 令和元年5月17日 ~ 令和2年11月4日	20	
	2DG-KA4TCA2		YV2RT60D8KA845685 ~ YV2RT60D6LA865242 令和元年5月17日 ~ 令和2年9月2日	33	
	(5型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年5月17日 ~ 令和2年11月18日	(計524台)	

※ 対象車に含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれます。

※ 対象車の輸入期間はご購入の時期とは異なります。

お客様のお車が対象車両かどうかにつきましては、ご購入いただいた又は整備を依頼しているボルボ・トラック正規ディーラーへお問い合わせください。

改善箇所説明図



平成28年排出ガス規制対応の大型トラックの排出ガスシステムOBD（車載式故障診断装置）の故障診断コードにおいて、EMS（エンジン管理システム）のプログラム設定が不適切なため、OBDが、スキャンツール又は保守ツールから要求された際、故障コードを消去できないおそれがある。

改善の内容

全車両、EMS（エンジン管理システム）のプログラムを、対策プログラムに書き換え

注：□ は、措置する部品を示す。

識別：改善済車両にはフロントリッド内車両諸元プレート右下端に赤色ペイントを塗布する。