

## 平成 28 年 6 月 17 日作業開始

この度は大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。対象車両をお持ちのお客様には、販売ディーラーもしくはサービスディーラーよりご案内差し上げますが、お客様におきましても担当ディーラーにご連絡いただき、お早めに修理(無料)をお受け頂きますようお願い申し上げます。

### 1. 不具合の内容

パーキングヒーター装備車において、クライメートコントロールモジュール(室内環境制御コンピュータ)のパーキングヒーター制御プログラムが不適切なため、駐車時に使用するパーキングヒーターが作動しなくなることがあります。

### 2. 改善の内容

全車両、当該パーキングヒーター制御プログラムを書き換えます。

### 3. 対象車両:132 台

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ボルボ	QKG-H2TDA1	「FH」	YV2RM00A4GA785797 ～ YV2RM00A4GA789414 平成28年2月9日 ～ 平成28年5月18日	41	
	QKG-H2TEA1		YV2RM00A9GA785844 ～ YV2RM00A5GA789504 平成28年2月9日 ～ 平成28年5月18日	46	
	-H2TEA1-		YV2RM20A9GA786312 平成28年2月9日	1	
	不明		YV2RM20D5FA770150 ～ YV2RM20D8GA784089 平成28年2月9日 ～ 平成28年5月30日	44	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成28年2月9日 ～ 平成28年5月30日	(計132台)	

※ 対象車に含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれます。


※ 対象車の輸入期間はご購入の時期とは異なります。

お客様のお車が対象車両かどうかにつきましては、ご購入いただいた又は整備を依頼しているボルボ・トラック正規ディーラーへお問い合わせください。

弊社ホームページの“ディーラーとサービス工場”よりお近くのボルボ・トラック・ディーラーを検索していただけます。

<http://www.volvo.com/trucks/japan-market/ja-jp/dealers/>

# 説明図



パーキングヒーター装着車において、パーキングヒーター制御プログラムが不適切なため、駐車時にパーキングヒーターが作動しなくなることがある。

## 改善の内容

全車両、当該パーキングヒーター制御プログラムを書き換える。

注： 内は、措置する部品を示す。

識別：運転席ドア開口部のドアストライカー部に、黄色又は白色ペイントを塗布する。